

LAUDO DE VISTORIA Nº 157/2019

No dia 07 de agosto de 2019 às 13h58min, a equipe de fiscalização da SEMMA compareceu no Posto de Abastecimento da empresa VLI–FCA Ferrovia Centro-Atlântica situado na empresa Mosaic Fertilizantes, Rodovia MG-230, localizado sob as coordenadas centrais UTM WGS 84 (X: 307368; Y: 7894684) na zona rural do município de Patrocínio, a fim de verificar a conformidade ambiental do posto de abastecimento conforme Protocolo 9943/2019.

Figura 1: Localização Posto de Abastecimento da empresa VLI



Fonte: Google Earth 2019

Conforme Anexo II do Protocolo 9943/2019, o empreendimento possui 5.276 m² de área total destinada ao posto de abastecimento de locomotivas.

In loco verificou-se que o posto de abastecimento é dotado de 01 escritório, 02 banheiros, 01 depósito de areia, 01 sistema de tratamento de água, 01 caixa separadora de água e óleo (CSAO), 01 pista para descarga de combustível, 01 pista para abastecimento, local para destinação dos resíduos sólidos gerados e 02 (dois) tanques de armazenamento de combustíveis, sendo:

- Tanque de armazenamento de Diesel, com volume total de 75m³

- Tanque de armazenamento de Lubrificante, com volume total de 15m³

Os tanques de armazenamento possuem bacias de contenção e o posto de abastecimento das locomotivas possui sistema de encanamento aéreo para abastecimento.

A vistoria foi acompanhada pelo controlador de posto de abastecimento de combustível, Ângelo, o qual informou que a cada 12 horas é realizado o monitoramento da tubulação para detecção de vazamentos de combustíveis. Segundo o mesmo, não existe nenhuma estrutura de abastecimento subterrânea. O escritório e os banheiros são constituídos de containeres e o depósito de areia de alvenaria. A energia utilizada no local é proveniente de geradores.

As áreas de descarga e abastecimento possuem piso impermeabilizado e sistema de canaletas interligados a caixa separadora de água e óleo. O restante da área do empreendimento é dotado de brita e concreto.

Os efluentes gerados no empreendimento são tratados no próprio local através de uma estação compacta para tratamento de água e efluente. Segundo Sr. Ângelo o efluente tratado é destinado para uma empresa especializada, a qual realiza a sucção por meio de caminhão. Os resíduos sólidos gerados no local são armazenados em local coberto até seu recolhimento.

Segundo documentos do protocolo nº 9943/2019 o empreendimento realizará a ampliação no sistema de abastecimento de combustível com o acréscimo de 01 tanque e o mesmo será instalado dentro da área do empreendimento declarada no processo, conforme figura 2.

Figura 2: Área na qual será instalado o tanque de combustível



Fonte: SEMMA

A área na qual o posto de abastecimento está situado não está inserida em área ambiental especialmente protegida por lei (APP ou Reserva Legal), conforme imagens de satélite obtidas através do Google Earth e vistoria *in loco*.

Perante o exposto, pode-se constatar que não foi encontrada nenhuma irregularidade ambiental no momento da vistoria, como pode ser observado no registro fotográfico abaixo.

Registro Fotográfico do Posto de Abastecimento da VLI





Fonte: SEMMA

Patrocínio, 07 de agosto de 2019.

Amanda C. Cruz
Fiscal Ambiental
Matrícula 6026

Angélica A. C. Cortes
Fiscal Ambiental
Matrícula: 6027